

电测 2018labview 编程模块位置

 谐波失真分析：所属选板：信号处理-波形测量 VI

 反馈节点 所属选板：编程-结构

 DBL 数学常量：数学-数值：转化为显示控件

 同上，取消 “显示为图标” 即可

 数学-数值

 编程-比较

 THD超限警告 真常量：编程-布尔-显示控件-取消显示图标

 编程-数组-索引数组


 : 删除数组元素

 数值至十进制数字字符串转换（函数）：编程-字符串-字符串数值转换

 连接字符串：编程-字符串

 捆绑（函数）：编程-簇、类与变体


 字符串常量-转化为显示控件



for 循环：编程-结构

 绝对值：编程-数值

 数学-数值-数学与科学常量



编程-结构-公式节点

 极坐标至复数转换（函数）：数学-数值-复数

 sqrt(3- x*6) 数学-数值-表达式节点